

Le journal de bord de la Belle Poule

Compte rendu quotidien

«Vendredi 25 novembre 2016»

Source : Marine nationale / Afage

Il a fallu dans un premier temps rectifier les 4 degrés de gite bâbord pris lors de la manœuvre d'échouage. La gite est maintenant à zéro. La tortue est démontée, une partie du pont laissant apparaître la présence d'éléments fragilisés par un début de pourriture. Pendant ce temps, l'équipage s'active à poncer, graisser et vernir les poulies, ... démontées avec le gréement.

CR 05 – Vendredi 25 Novembre 2016

Actions principales réalisées cette semaine:

- Reprise échouage
- Dépose du MP
- Dépose des plaques de cuivre
- Mise en place épontillage de la voute arrière
- Ponçage œuvres mortes

Actions principales prévues pour la semaine prochaine:

- Dépose du bordage chêne du galbord
- Dépose de la louve

Prochaine réunion:

- Mercredi 30 novembre 2016 09h00: Réunion coordination travaux


Commentaires CDT:

La reprise d'échouage a été effectuée avec brio par le chantier du GUIP (gite nulle BPL accorée au MM). La dépose des plaques de cuivre sur le galbord a permis de constater que le bordage est sain (pas de présence de pourriture). Présence de pourriture observée (connue avant ATM) sur les massifs entre l'étambot et le contre étambot et sur une tête d'allonge de voute (voir photos).

Présence de pourriture allonge de voute



Présence de pourriture Massif entre étambot et la louve



Belle Poule – ATM 2016 - 2017



Belle Poule - 1932